

Ricerca e risoluzione guasti

Codici di errore

Codice T	Vale a partire dal numero di serieData	N. ordine
841×842×843	6061850-	258946-300

Codice	Evento	Causa possibile
		Intervento
3.526	Il regolatore a transistor arresta tutte le funzioni.	La misurazione di corrente nel regolatore a transistor è difettosa.
		Errore interno al regolatore a transistor. Sostituire il regolatore a transistor.
3.527	Il regolatore a transistor arresta tutte le funzioni.	Software difettoso nel regolatore a transistor.
		Errore interno al regolatore a transistor. Controllare che sia stata scaricata la versione di software più recente per il regolatore a transistor.
3.528	Il regolatore a transistor arresta tutte le funzioni.	Problema interno al microprocessore del regolatore a transistor.
		• Errore interno al regolatore a transistor. Controllare che sia stata scaricata la versione di software più recente per il regolatore a transistor. • Se l'errore persiste, sostituire il regolatore a transistor.
3.529	Il regolatore a transistor arresta tutte le funzioni.	Il regolatore a transistor rileva un problema interno.
		• Errore interno al regolatore a transistor. Verificare il software. • Se l'errore persiste, sostituire il regolatore a transistor.
3.530	Il regolatore a transistor arresta tutte le funzioni.	Il regolatore a transistor rileva un problema interno.
		• Errore interno al regolatore a transistor. Verificare il software. • Se l'errore persiste, sostituire il regolatore a transistor.
3.531	Il regolatore a transistor arresta tutte le funzioni.	Il regolatore a transistor rileva un problema interno.
		• Errore interno al regolatore a transistor. Verificare il software. • Se l'errore persiste, sostituire il regolatore a transistor.
3.532	Il regolatore a transistor arresta tutte le funzioni.	Il regolatore a transistor ha rilevato un problema interno nel convertitore AD.
		• Errore interno al regolatore a transistor. • Sostituire il regolatore a transistor.